

# 실험기구 취급 부주의로 인한 베임 사고

## <사고개요>

실험 후 정리정돈을 위해 세척 중 비커 파손으로 인해 베임 사고 발생.



### 1. 사고개요

- 가. 사고분류 : 실험기구 취급 부주의로 인한 베임 사고
- 나. 일시 : 2022년 03월 28일 월요일 20시00분경
- 다. 장소 : 미래관 1층 123호실(제지공정실험실)
- 라. 피해사항 : 인적피해 1명 (소지 손가락 베임, 인근병원 진료)

### 2. 사고경위

- 가. 미래관 123호실에서 000 학생이 실험 후 정리를 위해 싱크대에서 비커를 세척 함
- 나. 세척 중 비커가 파손 됨(원인불명)
- 다. 손가락(소지) 베임, 인근병원 진료(7~8바늘 포함)

### 3. 사고원인

- 가. 연구활동종사자 본인 부주의(세척용 장갑 미착용)
- 나. 실험기구 관리 미흡(노후 실험기구 교체)

### 4. 동종사고 방지대책

- 가. 학부 학생 및 대학원생 실험실 안전교육 강화
- 나. 실험 전/후 필요한 보호장비류 착용 지시